

## RAPPORT D'INSPECTION AUTOMOBILE



### CONDITIONS D'INSPECTION

<b>Inspection réalisée le</b>	11/09/2018 à 10h00
<b>Inspection réalisée à l'adresse</b>	- INFORMATION DISPONIBLE DANS LE RAPPORT COMPLET -
<b>Conditions d'examen</b>	Roues au sol
<b>Lieu d'examen</b>	Au Domicile

### MANDATAIRE DE L'EXPERTISE

<b>Société</b>	CARIZY
<b>SIREN</b>	811 595 511 (RCS PARIS)
<b>Adresse</b>	C/O Work&Share, 100-101 Terrasse Boieldieu, 92800 PUTEAUX
<b>Téléphone</b>	01 86 95 04 14
<b>Email</b>	expertise@carizy.com

### TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

<b>Titulaire</b>	- INFORMATION DISPONIBLE DANS LE RAPPORT COMPLET -
<b>Adresse</b>	- INFORMATION DISPONIBLE DANS LE RAPPORT COMPLET -

SIGNATURE DU MANDATAIRE

M. HIOCO, Président CARIZY



## DOCUMENTS

<b>CERTIFICAT D'IMMATRICULATION</b>	Original	<b>CONTRÔLE TECHNIQUE</b>	Non concerné (- 4 ans)
<b>CERTIFICAT DE SITUATION</b>	Non-gagé	<b>CONTRE-VISITE</b>	Non concerné
<b>FACTURE D'ACHAT</b>	Original	<b>RECHERCHE SINISTRALITÉ</b>	Recherche non réalisée
<b>NOTICE D'UTILISATION</b>	Original	<b>PRÉCONISATION</b>	1 an ou 30 000 km.
<b>2ÈME JEU CLES OU CARTE</b>	Oui	<b>ENTRETIEN</b>	

### OBSERVATIONS

Justificatifs d'entretien : Carnet  
Aucun commentaire.

## ENTRETIEN DU VÉHICULE

### ENTRETIENS EFFECTUÉS

	KM	TYPE D'OPÉRATION	DATE	GARAGE AGRÉÉ
<b>Entretien 1</b>	30 000	Révision	10/06/2018	Oui

## PNEUS

	<b>Avant-gauche (AVG)</b>	<b>Avant-droit (AVD)</b>	<b>Arrière-gauche (ARG)</b>	<b>Arrière-droit (ARD)</b>
<b>Marque</b>	CONTINENTAL	CONTINENTAL	CONTINENTAL	CONTINENTAL
<b>Type de pneu</b>	Été	Été	Été	Été
<b>Diamètre</b>	15	15	15	15
<b>Hauteur restante (%)</b>				
<b>Note globale</b>	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

### EQUIPEMENT DE SECOURS

<b>Type d'équipement</b>	Roue standard
<b>Marque</b>	CONTINENTAL
<b>Type de pneu</b>	Été
<b>Diamètre</b>	195
<b>Hauteur restante</b>	90% - excellent état
<b>Date de fabrication</b>	
<b>Jantes</b>	Conforme
<b>Enjoliveurs</b>	Conforme

### OBSERVATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PNEUS

Aucun commentaire.

## HABITACLE

Type de sellerie	Mixte, Cuir et Tissu
Sellerie	Conforme
Moquette	Conforme
Régulateur de vitesse	Fonctionnel
Limiteur de vitesse	Fonctionnel
GPS	Fonctionnel
Toit ouvrant	Non-équipé
Vitrages	Conforme
Aide stationnement avant	Non-équipé
Aide stationnement arrière	Fonctionnel

Bluetooth	Fonctionnel
Phares LED	Fonctionnel
Phares Xenon	Non-équipé
USB	Fonctionnel
Sièges chauffants	Non-équipé
Vision tête haute	Non-équipé
Radar anticollision	Non-équipé
Climatisation	Fonctionnel
Vitre auto	Fonctionnel
Autoradio	Fonctionnel

### OBSERVATIONS

Aucun commentaire.

Start and STOP. Attelage amovible. Accoudoir central. Système audio performant d'origine. Rétroviseur atténuateur de lumière.

## MÉCANIQUE

La courroie a-t-elle été changée ?	Non
Étanchéité moteur	Conforme
Étanchéité boîte de vitesse	Conforme
Niveau liquide de frein	Conforme
Niveau huile moteur	Conforme

Niv. liquide refroidissement	Conforme
Plaquettes avant usées à	25% (contrôle visuel)
Plaquettes arrière usées à	25% (contrôle visuel)
Disques avant usés à	0% (contrôle visuel)
Disques arrière usés à	0% (contrôle visuel)

### OBSERVATIONS

Aucun commentaire.

Conforme le jour de l'inspection. Penser à contrôler le jour de la cession.

Aucun commentaire.

Conforme le jour de l'inspection. Penser à contrôler le jour de la cession.

## ESSAI ROUTIER

Voyants d'alarme (rouge) <small>Aucun voyant ne doit rester allumer</small>	Conforme
Ralenti <small>Stabilité du régime moteur</small>	Conforme
Echappement <small>Aucun bruit métallique anormal</small>	Conforme
Direction <small>pas de tirage, de point dur ou de jeu</small>	Conforme
Boîte de vitesse <small>Pas de craquement, passage fluide des vitesses</small>	Conforme
Cardans <small>Absence de claquement roues braquées</small>	Conforme
Freinage	Conforme
Embrayage	NA

Equipements intérieurs <small>Alerte ceinture, climatisation, essuie glaces, etc</small>	Conforme
Eclairage	Conforme
Bruits aérodynamiques <small>Pas de tirage à gauche ou à droite</small>	Conforme
Odeurs extérieures	Conforme
Odeurs intérieures	Conforme
Passage des vitesses	NA

### OBSERVATIONS

Aucun commentaire.

Aucun commentaire.

# PHOTOS



## PHOTOS



## PHOTOS

