

RAPPORT D'INSPECTION AUTOMOBILE



CONDITIONS D'INSPECTION

Inspection réalisée le	20/09/2018 à 16h00
Inspection réalisée à l'adresse	- INFORMATION DISPONIBLE DANS LE RAPPORT COMPLET -
Conditions d'examen	Roues au sol
Lieu d'examen	Au Domicile

MANDATAIRE DE L'EXPERTISE

Société	CARIZY
SIREN	811 595 511 (RCS PARIS)
Adresse	C/O Work&Share, 100-101 Terrasse Boieldieu, 92800 PUTEAUX
Téléphone	01 86 95 04 14
Email	expertise@carizy.com

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Titulaire	- INFORMATION DISPONIBLE DANS LE RAPPORT COMPLET -
Adresse	- INFORMATION DISPONIBLE DANS LE RAPPORT COMPLET -

SIGNATURE DU MANDATAIRE

M. HIOCO, Président CARIZY



DOCUMENTS

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	Original	CONTRÔLE TECHNIQUE	Non concerné (- 4 ans)
CERTIFICAT DE SITUATION	Non-gagé	CONTRE-VISITE	Non concerné
FACTURE D'ACHAT	Non présentée	RECHERCHE SINISTRALITÉ	Recherche non réalisée
NOTICE D'UTILISATION	Original	PRÉCONISATION	NA
2ÈME JEU CLES OU CARTE	Oui	ENTRETIEN	

OBSERVATIONS

Justificatifs d'entretien : Factures
Aucun commentaire.

ENTRETIEN DU VÉHICULE

ENTRETIENS EFFECTUÉS

	KM	TYPE D'OPÉRATION	DATE	GARAGE AGRÉÉ
Entretien 1	10 092	Révision	10/01/2017	Oui
Entretien 2	24 675	Révision	20/02/2018	Oui

PNEUS

	Avant-gauche (AVG)	Avant-droit (AVD)	Arrière-gauche (ARG)	Arrière-droit (ARD)
Marque	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE
Type de pneu	Été	Été	Été	Été
Diamètre	16	16	16	16
Hauteur restante (%)				
Note globale	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

EQUIPEMENT DE SECOURS

Type d'équipement	Kit anti-crevaison
--------------------------	--------------------

OBSERVATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PNEUS

A changer d'ici 15000 km

HABITACLE

Type de sellerie	Tissu
Sellerie	Conforme
Moquette	Conforme
Régulateur de vitesse	Fonctionnel
Limiteur de vitesse	Fonctionnel
GPS	Fonctionnel
Toit ouvrant	Non-équipé
Vitrages	Conforme
Aide stationnement avant	Non-équipé
Aide stationnement arrière	Fonctionnel

Bluetooth	Fonctionnel
Phares LED	Fonctionnel
Phares Xenon	Non-équipé
USB	Fonctionnel
Sièges chauffants	Fonctionnel
Vision tête haute	Non-équipé
Radar anticollision	Non-équipé
Climatisation	Fonctionnel
Vitre auto	Fonctionnel
Autoradio	Fonctionnel

OBSERVATIONS

Aucun commentaire.
Aucun commentaire.

MÉCANIQUE

La courroie a-t-elle été changée ?	Non applicable
Étanchéité moteur	Conforme
Étanchéité boîte de vitesse	Conforme
Niveau liquide de frein	Conforme
Niveau huile moteur	Conforme

Niv. liquide refroidissement	Conforme
Plaquettes avant usées à	75% (contrôle visuel)
Plaquettes arrière usées à	75% (contrôle visuel)
Disques avant usés à	25% (contrôle visuel)
Disques arrière usés à	25% (contrôle visuel)

OBSERVATIONS

Aucun commentaire.

Conforme le jour de l'inspection. Penser à contrôler le jour de la cession.

Aucun commentaire.

Conforme le jour de l'inspection. Penser à contrôler le jour de la cession.

ESSAI ROUTIER

Voyants d'alarme (rouge) Aucun voyant ne doit rester allumer	Conforme
Ralenti Stabilité du régime moteur	Conforme
Echappement Aucun bruit métallique anormal	Conforme
Direction pas de tirage, de point dur ou de jeu	Conforme
Boîte de vitesse Pas de craquement, passage fluide des vitesses	Conforme
Cardans Absence de claquement roues braquées	Conforme
Freinage	Conforme
Embrayage	NA

Equipements intérieurs Alerte ceinture, climatisation, essuie glaces, etc	Conforme
Eclairage	Conforme
Bruits aérodynamiques Pas de tirage à gauche ou à droite	Conforme
Odeurs extérieures	Conforme
Odeurs intérieures	Conforme
Passage des vitesses	NA

OBSERVATIONS

Aucun commentaire.

Aucun commentaire.

PHOTOS



PHOTOS



PHOTOS

